

Réparation bricolage d'un porte mine GraphGear 1000 Pentel


Réparation bricolage d'un porte mine Pentel GraphGear 1000 ... donc le pas de vis EN PLASQTIQUE c'est casser :

Voile la porte mine démonter :



Donc sur la partie toute à gauche viens se hissée la partie du milieux puis se visé la partie toute à droite !

Sur la partie toute à gauche ... au bout morceaux de plastique bleu il à y normalement un pas de vis sur laquelle se visse la partie toute à droite ... mais la le pas de vis c'est casser et est rester dans la partie toute à droite :



Heureusement il restait une partie infime du pas de vise qui permet encore de viser le bout du porte mine ... mais la partie du milieux était trop longue pour que le bout de vise sur le bout de pas de vis restant :



J'ai donc limer cette pièces du milieux puis le bout du porte mine à peu se visé sur le bout de pas de vis restant !!

Porte mine réparer mais pour combien de temps ????????????????